我が社の施工事例



築50年の家を耐震リフォーム

T様邸

Before







After


ココがポイント

築50年の家は、表面的な部分だけでなく、内部の劣化も見逃さず調査し、補修、補強しました。

After







勾配天井の２階は天井が低い部分があり、圧迫感があったため明るい色を使うことで圧迫感を感じさせない空間づくりをしました。





腐って乗れなかったベランダもこのとおり。耐震補強と外壁張替えでまるで新築のようによみがえりました。

Before

補修不足だった家は雨漏り・白アリにやられかなり傷んでおり、耐震性も不十分で安心して暮らせない家でした。





（株）横戸建設

南陽市池黒１５８１　　0238-47-2424